

**AJONEUVON TIEDOT**
**TARKASTUSTIEDOT**
**5.6.2019**

Tarkastuspaikka A-Katsastus Kouvola  
Tarkastaja Juho Sippola

Osoite Tommolankatu 24  
45130 KOUVOLA  
Puhelin -

Ajoneuvo Mazda Mazda6 Farmari (AC) 4ov 2191cm3 A  
Valmistenumero JMZGL691801510618 Käyttöönottopäivä 24.2.2017  
Matkamittarilukema 82923 km Käyttövoima Dieselöljy

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Nastarenkaiden urasyvyys 4 - 5 mm. Ajoneuvossa renkaanpaikkaussarja.

**1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit**

- 1.1 Asiapaperit
- 1.2 Valmistenumero
- 1.3 Valmistajan kilpi
- 1.4 Rekisterimerkinnot
- 1.5 Rekisterikilvet

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

- 2.1 Moottori
- 2.2 Moottorin käynti
- 2.3 Käynnistyvyys
- 2.4 Latausjärjestelmä

Latausjännite  V

- 2.5 Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmän pakkaskestävyys  °C

**3. Ympäristöhaitat**

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus
- 3.2 Dieselmoottorin savutusmittaus
- Diesel K arvo
- Diesel K maksimi
- 3.3 OBD-mittaus

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo
- Osajärjestelmätestit
- Vikakoodien määrä

Käytetty mittalaite 
**4. Jarrujärjestelmät**

- 4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti
- |        |             | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|--------|-------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut | Etuakseli   | 3.5   | 3.3   | 6   | 30 %     |
|        | Taka-akseli | 2.3   | 2.8   | 18  | 30 %     |

- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat

- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti
- |        |               | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|--------|---------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut | Seisontajarru | 1.7   | 1.9   | 11  | 70 %     |

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

- 4.6 Jarruneste
- Jarrunesteen kiehumispiste  °C

- 4.7 Jarrupalojen kunto

- 4.8 Jarrulevyt

**5. Voimansiirtolaitteet**

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta
- 5.3 Veto- ja nivelakselit
- 5.4 Vetopyörästön kunto

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	69	72	4 %
Taka-akseli	76	72	5 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.3	2.3	0
Takana	2.3	2.3	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	5.5	6	0
Takana	5.5	5.5	

**7. Ohjaukset**

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
- 7.2 Ohjaukset ja muut osat

**8. Alusta ja korirakenteet**

- 8.1 Alustan yleiskunto
- 8.2 Korin yleiskunto
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Runko
- 8.5 Alustan suojauksen kunto
- 8.6 Pakoputkisto ja katalysaattori
- 8.7 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Suuntavalot
- 9.6 Hätävilkkujen toiminta
- 9.7 Takaseisontavalot
- 9.8 Jarruvalot
- 9.9 Rekisterikilven valo
- 9.10 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.11 Lisävalot
- 9.12 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.13 Akku ja johtimet

**10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat**

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Muut ikkunat
- 10.4 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.5 Peilit
- 10.6 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.7 Nopeusmittari
- 10.8 Sisätilat
- 10.9 Radio ja audiolaitteet

**11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Ohjaus- tai vaihdelukko
- 11.3 Kytkenälaitteet
- 11.4 Varoituskolmio

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvioitu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvioitu korjauksen tarpeessa olevaksi. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on TEKIJÄN omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. TEKIJÄ vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu enintään palvelun hintaan.