

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
4.9.2019

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Nokia	Osoite	Katsastajankatu 1
Tarkastaja	Eero Koskinen		37150 NOKIA
		Puhelin	075-323 2222

Ajoneuvo	Mini	Clubman Cooper Farmari (AC) 4ov 1499cm3 A
Valmistenumero	WMWLN3102J2H43537	Käyttöönottopäivä 14.5.2019
Matkamittarilukema	3876 km	Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Valmistenumero | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Rekisterimerkinnot | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Rekisterikilvet | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Huolto | 1 | <input type="checkbox"/> |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Moottorin käynti | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Latausjännite | 14 | V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | Jäähdytystempeleen pakkakestävyys | -36 | °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 | OBD-mittaus | 1 <input type="checkbox"/> |

OBD-järjestelmän tarkastus

- | | |
|------------------------|-------------|
| • MIL valo | Pois päältä |
| • Osajärjestelmätestit | 7 / 7 |
| • Vikakoodien määrä | 0 |

Käytetty mittalaite OBD3

4. Jarrujärjestelmät

- | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------|--------------------------|-----|----------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Etuakseli | 2.9 | 2.7 | 7 | 30 % |
| | Taka-akseli | 1.8 | 1.6 | 11 | 30 % |
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Seisontajarru | 2.1 | 2 | 5 | 70 % |
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.6 | Jarruneste | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | 260 | °C | | |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| 4.8 | Jarrulevyt | 1 | <input type="checkbox"/> | | |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | 1 <input type="checkbox"/> |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | 1 <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | 1 <input type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

	Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus Etuakseli	74	74	0 %
Taka-akseli	67	64	4 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet

Rengaspaine	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	2.2	2.2	
Takana	2.2	2.3	

Renkaan urasyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	Vararengas
Edessä	7	7	
Takana	7	7	

7. Ohjaukset

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot
- 7.2 Ohjaukset ja muut osat

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit
- 8.4 Pakoputkisto ja katalyysattori
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan yleiskunto
- 8.7 Alustan suojausten kunto

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat
- 9.2 Lähivalo
- 9.3 Kaukovalo
- 9.4 Etuseisontavalot
- 9.5 Takaseisontavalot
- 9.6 Jarruvalot
- 9.7 Suunta-valot
- 9.8 Rekisterikilven valo
- 9.9 Hätävilkkujen toiminta
- 9.10 Lisävalot
- 9.11 Muut valot ja valaistut kilvet
- 9.12 Heijastin ja heijastavat pinnat
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta
- 9.14 Akku ja johtimet

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet
- 10.4 Peilit
- 10.5 Muut ikkunat
- 10.6 Sisätilat
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja...
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko
- 10.9 Nopeusmittari
- 10.10 Muut mittarit

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet
- 11.2 Kytkentälaitteet
- 11.3 Varoituskolmio
- 11.4 Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on TEKIJÄN omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. TEKIJÄ vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu on kuitenkin rajoitettu enintään palvelun hintaan.